



LAATURAPORTTI

Tarkistettu kohde:

**Volkswagen Transporter T5 4motion
Multivan**

VIN: [REDACTED]



Yleisiä tietoja

Asiakas



Tarkistus päivä

28.10.2025

Kohde mikä tarkistettiin

Volkswagen Transporter T5 4motion
Multivan

VIN:

KM: 118 586 km

Raportti luotu

29.10.2025

Myyjän arvio:

Ajoneuvon myyjä kuvaili auton olevan hienossa kunnossa, eikä hänen mukaansa ollut muuta huomioitavaa.

Tarkastuksen perusteella auto todettiin yleisesti hyväkuntoiseksi ja havaittiin eroa km-määrässä.

- **VIN-numero:**

- Tarkistettu sekä alustasta että asiakirjoista – täsmäävät keskenään.

- **Mittarilukemassa havaittu poikkeamia**

- Moottori - 118 586 km
- **Vaihdelaatikko 141 066 km**

Dokumentointi:

Tarkastuksen yhteydessä otettiin valokuvia, jotka löytyvät raportin liitteistä. Raportin yhteenveto ja lopputulos löytyvät toiseksi viimeiseltä sivulta.

Kuvia autosta





Vauriot mitä havaittiin





Auton kuntohuomiot

1. Konepellissä useita kiveniskeämiä
 - a. Konepellin paikkamaalaus tai konepellin maalaus
2. Konepellissä lommo
 - a. Lommon oikaisu tai konepellin maalaus
3. Seuraava öljy vaihto 9 800 km jälkeen
4. Oikeassa liukuovessa naarmu
5. Takapuskurissa kaksi naarmua
6. Kesärankaat jokaisesta mitattu 5mm pintaa jäljellä (Pirelli)
7. Vikakoodi P245800 havaittu. Viittaa DPF:ään ja hiukkas-suodattimeen. Ilmentynyt 116 210 km kohalla.
8. Huoltokirja puuttui autosta. Ei tarkistus hetkellä tiedossa edellisiä huoltoja.

Yhteenvedo ja suositus

Ajoneuvon tarkastuksen yhteydessä havaittiin, että konepellissä on useita kiveniskemiä, joiden korjaamiseksi suositellaan konepellin paikkamaalausta tai tarvittaessa koko konepellin maalausta. Lisäksi konepellissä todettiin lommo, joka edellyttää lommon oikaisua tai vaihtoehtoisesti konepellin maalausta. Jakohihna on vaihdettu x kilometrin kohdalla, ja seuraava öljynvaihto on ajankohtainen noin 9 800 kilometrin kuluttua. Oikeassa liukuovessa havaittiin naarmu, ja takapuskurissa kaksi naarmua, jotka voivat tarvittaessa vaatia paikkamaalausta tai pinnan käsittelyä.

Kesärenkaiden kulutuspinna mitattiin, ja jokaisessa renkaassa on jäljellä noin 5 mm pintaa (Pirelli). Tarkastuksessa havaittiin myös vikakoodi P245800, joka viittaa DPF-järjestelmään ja hiukkassuodattimen toimintahäiriöön; se on ilmennyt 116 210 kilometrin kohdalla. Lisäksi todettiin, että huoltokirja puuttui tarkastushetkellä, eikä aiempia huoltotietoja ollut saatavilla.



Ota meihin yhteyttä



+358 445120393



liveautofinland@gmail.com



www.liveauto.fi

Kiitos!

